

rok zał. 1983[®]**Promobil**

Biuro Rzeczników Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

Opinia numer: OT 8572/25/2

z dnia: 2025/02/07

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/01/31

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0207962

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR 15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: ST 8856L
VIN: TMBAD9NP1J7547323

Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2025/12/04
Data oględzin	2025/02/06
Miejsce oględzin	ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice śląskie
Wskazanie drogomierza	169648 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-25/02/07)	86 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2100 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 162kW (220KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)


Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

74000 PLN

w tym VAT (23,0%) 13837,40 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Dokumentacja fotograficzna



BIURO RZECZOSZNAWCÓW
40-064 KATOWICE, ul. M. Kopernika 12
tel./fax 32 2512-080, 2517-993
NIP 634-20-83-742



rok zał. 1983 ®

Promobil

Biuro Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

OPINIA Nr: OT 8572/25/2

z dnia: 2025/02/07

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/01/31

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0207962

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8856L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAD9NP1J7547323

Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2025/12/04
Data oględzin	2025/02/06
Miejsce oględzin	ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice śląskie
Wskazanie drogomierza	169648 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-25/02/07)	86 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa cała	2100 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 162kW (220KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Pokrowiec do przewozu nart
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	34	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	35	Reflektory bi-ksenonowe AFS
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	36	Schówek na okulary
5	Bluetooth Premium dla systemu nawigacji satelitarnej Columbus	37	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	38	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
7	Dywaniki Lounge Step	39	Spryskiwacze reflektorów

3.233

19129 dr inż. Janusz Peszak

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 3

8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	40	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	41	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy
10	Funkcja SMART LINK	42	System DSR
11	Głośniki 12 szt. hi-fi	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	44	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	45	System monitorowania martwego pola w lusterkach
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	46	System nawigacji satelitarnej Columbus
15	Immobilizer	47	System p/poślizgowy MSR
16	Instalacja do montażu radia	48	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	49	System Start/Stop
18	Komputer pokładowy	50	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
19	Kurtyny powietrzne boczne	51	Światła do jazdy dziennej LED
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Tarcze kół aluminiowe 18"
23	Lusterko make-up podświetlane LED	55	Tempomat
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Nakładki ozdobne progów	57	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
26	Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED	58	Worek na narty
27	Parasol	59	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
28	Podłokietnik przedni	60	Zagłówki foteli przednich WOKS
29	Poduszka powietrzna kierowcy	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	63	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica multifunkcyjna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 7 SMART LIGHT ASSIST maskowanie świateł drogowych
 - Asystent toru jazdy Lane Assist

- Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
System kontroli martwego pola
SMART LIGHT ASSIST maskowanie świateł drogowych
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
Światła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
- 10 Zawieszenie aktywne DCC
Zawieszenie aktywne DCC
System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Kamera cofania	431
2	Koło zapasowe + podnośnik	82
	Podnośnik	
	Koło zapasowe	
3	Lakier metalizowany	955
4	Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane (dopłata)	375
	Tapicerka ze skóry	
	Fotel kierowcy wentylowany	
	Fotel pasażera wentylowany	
5	Wycieraczka szyby tylnej	65

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO 3 TL	5,9	40
Przednie prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO 3 TL	5,7	42
Tylne lewe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO 3 TL	5,2	49
Tylne prawe:	PIRELLI 215/55 R17 98H XL SOTTO ZERO 3 TL	5,6	44

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu w zakresie badania na postoju, krótkiej próby ruchowej oraz oceny powłoki lakierowej z pomiarem jej grubości przeprowadzono w dniu 06.02.2025 r. na terenie stacji doagnostycznej ATEST w Pyskowicach.

Stwierdzono:

SILNIK: kompletny, uruchomiony, niewielki wyciek oleju w okolicy miski olejowej. Serwisowany. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy.

- uruchomienie pojazdu: prawidłowe;
- praca na biegu jałowym: normalna.

UKŁAD NAPEĐDOWY: sprawny, zmiana biegów prawidłowa.

UKŁAD HAMULCOWY: sprawny. Tarcze hamulcowe bez wyłobień obwodowych. Różnica siły hamowania na osi przedniej 4 %, na osi tylnej: 9 %. Zakres dopuszczalny: 30%.

UKŁAD KIEROWNICZY: sprawny, bez nadmiernych luzów.

ZAWIESZENIE: sprawne, niewielkie naloty korozyjne na elementach układu zawieszenia.

badanie amortyzatorów: Przyczepność:

Oś przednia: L: 84%. P: 80% - różnica: 4 %.

Oś tylna: L: 78%. P: 75% - różnica: 3 %.

PODWOZIE: kompletne, niewielkie naloty korozyjne na elementach układu wydechowego.
 NADWOZIE: poszycia elementów zewnętrznych nie wykazują śladów napraw blacharsko - lakierniczych (patrz arkusz pomiaru grubości powłoki lakierowej). Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne nadwozia kompletne, sprawne. Wnętrze pojazdu czyste, zadbane, tapicerka fotela kierowcy w większym stopniu zużyta. Wad i usterek nie stwierdzono.
 Ogólny stan pojazdu: bardzo dobry.

Podczas badania samochodu na stacji kontroli pojazdów nie stwierdzono usterek.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (93 mies.) 78 900 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 908 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 5 302 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 133 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 36 448 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,56%.

KOREKTY RÓŻNE - 1 510 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	-1 510

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.
 W pojeździe stwierdzono: zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia.*

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


74000 PLN

(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 13837,40 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wycena określa indywidualną wartość rynkową pojazdu brutto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż ustalony w treści wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem, lub też ustalenie rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Wycena traci ważność jeżeli po badaniach diagnostycznych ujawnione zostaną niesprawności skutkujące koniecznością wymiany zespołów samochodu, lub koniecznością ich naprawy w szerokim zakresie.
8. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą ustalonej wartości.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
10. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: OT 8572/25/2

z dnia: 2025/02/07

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/01/31

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0207962

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8856L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d Laurin & Klement DSG sed4

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2018	05	85600	85600
2017	05	78900	78900
2016	05	72900	72900
2015	05	67400	67400

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (93 mies.) **78 900 PLN**

Normatywny okres eksploatacji	93 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2017/12/20
Rzeczywisty okres eksploatacji	86 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2017.12-2018.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Kamera cofania	0,75			1,05	0,52	431
2	Koło zapasowe + podnośnik	1,00			0,29	0,36	82
	Podnośnik						
	Koło zapasowe						
3	Lakier metalizowany	0,50			1,78	0,68	955
4	Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane	1,00			1,32	0,36	375
	(dopłata)						
	Tapicerka ze skóry						
	Fotel kierowcy wentylowany						
	Fotel pasażera wentylowany						
5	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			0,23	0,36	65

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 908 PLN**KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE **1 908 PLN po korekcie: 80 808 PLN**

Przebieg normatywny	133 200 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	169 648 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 5 302 PLN po korekcie: 75 506 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	-1 510
KOREKTY RÓŻNE	- 1 510 PLN po korekcie:	73 996 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn. [mm]
Przednia					Lewe:	946	40*	5,9					Prawe:	946	42*	5,7
Tylna					Lewe:	946	49*	5,2					Prawe:	946	44*	5,6

UWAGI

Wycena sporządzona przez certyfikowanego rzeczoznawcę.

Certyfikat nr 716/23 z dnia 17.11.2023 r. wydany przez CENTRUM CERTYFIKACJI
RZECZOZANWCÓW SAMOCHODOWYCH

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	74 000 PLN
--	------------

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: OT 8572/25/2

z dnia: 2025/02/07

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: e-mail

z dnia: 2025/01/31

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0207962

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017


Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8856L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: OT 8572/25/2

z dnia: 2025/02/07

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] II-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR 15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8856L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









Werbezeile 1
Werbezeile 2
Werbezeile 3
Werbezeile 4
Godzina: 8:37
Rodzaj pojazdu :
Data pierwszej rej:

Wydruk z dnia: 2025

Numer rejestracyjny: **ST 885 6L**
Marka:
Typ / model:
Przebieg:

Badanie amortyzat.	Wartości zmierzone					
	lewa	pryczepność prawa	różnica	nacisk	lewa	prawa
Oś przednia:	84 %	80 %	4 %	870 daN	15 mm	19 mm
Oś tylna:	78 %	75 %	3 %	640 daN	25 mm	29 mm
Suma nacisków:				1510 daN		

Wart.gran.	Wyniki
Pryczepność OP / OT: 40 % dost. 30 % niedost. Różnica OP / OT ≤ 30 % dozwo. > 30 % niedozwo.	pryczepność OP Le dopuszcza różnica OP dopuszczony pryczepność OP Pr dopuszcza pryczepność OT Le dopuszcza różnica OT dopuszczony pryczepność OT Pr dopuszcza

Kontrola hamulców	siła hamowania		
	lewa	prawa	różnica
Oś przednia:	3,14 kN	3,24 kN	4 %
Hamulec postojowy:	1,81 kN	1,80 kN	
Oś tylna:	2,18 kN	2,38 kN	9 %
Suma sił hamowania HR:	10,94 kN		
Suma sił hamowania HP:	3,61 kN		
WSH HR	63 %		
WSH HP	21 %		
WSH *HR	---		
d.m.c.pojazdu	1750 kg		
* WSH obliczeniowe			

Różnica OP ≤ 30 % dozwo. > 30 % niedozwo.	różnica OP dopuszczony
Różnica OT ≤ 30 % dozwo. > 30 % niedozwo.	różnica OT dopuszczony

Ocena całkowita pojazdu :

Podczas badania pojazdu nie stwierdzono usterek