



rok zał. 1983®

Promobil

Biurow Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

Opinia numer: OT 8480/24/1

z dnia: 2024/09/05

Wykonawca opinii: dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie nr: 72400009

z dnia: 2024/08/23

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0257895

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8857L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAD9NP6J7547527



Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2024/12/07
Data oględzin	2024/09/04
Miejsce oględzin	ul. Metalowców 6, Gliwice śląskie
Wskazanie drogomierza	239042 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/09/05)	80 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	2050 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 162kW (220KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

3.228

19129 dr inż. Janusz Peszak

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1


Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

61800 PLN

w tym VAT (23,0%) 11556,10 PLN

ZALĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Dokumentacja fotograficzna



Stowarzyszenie Rzeczników
Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych
ul. 11 21, Kapornia 12
14-100, 24 17-00
tel. 24 17 00 00



rok zał. 1983 ®

Promobil

Biurowo Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego
40-064 KATOWICE, ul. Kopernika 12
tel. 32 2512-080, e-mail: biuro@promobil.pl

OPINIA Nr: OT 8480/24/1

z dnia: 2024/09/05

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie nr: 72400009

z dnia: 2024/08/23

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0257895

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8857L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAD9NP6J7547527

Data pierwszej rejestracji	2017/12/20
Data ważności badania technicznego	2024/12/07
Data oględzin	2024/09/04
Miejsce oględzin	ul. Metalowców 6, Gliwice śląskie
Wskazanie drogomierza	239042 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/20-24/09/05)	80 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2050 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1984 ccm / 162kW (220KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	33	Pokrowiec do przewozu nart
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	34	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	35	Reflektory bi-ksenonowe AFS
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	36	Schówek na okulary
5	Bluetooth Premium dla systemu nawigacji satelitarnej Columbus	37	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	38	Sound System CANTON (12 głośników, moc 610 W)
7	Dywaniki Lounge Step	39	Spryskiwacze reflektorów

8	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie + pamięć położenia	40	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka lędźwiowego	41	System bezkluczkowej obsługi samochodu - Kessy
10	Funkcja SMART LINK	42	System DSR
11	Głośniki 12 szt. hi-fi	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
12	Gniazdo 12V w bagażniku	44	System kontroli ciśnienia w oponach
13	Hamulec antykolizyjny	45	System monitorowania martwego pola w lusterkach
14	Hamulec ręczny elektromechaniczny	46	System nawigacji satelitarnej Columbus
15	Immobilizer	47	System p/poślizgowy MSR
16	Instalacja do montażu radia	48	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	49	System Start/Stop
18	Komputer pokładowy	50	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
19	Kurtyny powietrzne boczne	51	Światła do jazdy dziennej LED
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	52	Światła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	53	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Tarcze kół aluminiowe 18"
23	Lusterko make-up podświetlane LED	55	Tempomat
24	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Nakładki ozdobne progów	57	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
26	Pakiet oświetlenia wewnętrznego LED	58	Worek na narty
27	Parasol	59	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
28	Podłokietnik przedni	60	Zagłówki foteli przednich WOKS
29	Poduszka powietrzna kierowcy	61	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	62	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	63	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył
2	Fotele przednie i tylne podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Siedzenia tylne podgrzewane Fotel pasażera podgrzewany
3	Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią położenia Fotel kierowcy regulowany elektrycznie Fotel kierowcy z pamięcią położenia Fotel pasażera z pamięcią położenia Fotel pasażera regulowany elektrycznie
4	Fotele przednie z regulacją wysokości Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości
5	Kierownica multifunkcyjna Kierownica wielofunkcyjna Sterowanie radiem w kierownicy Kierownica 3-ramienna Kierownica pokryta skórą Sterowanie telefonem w kierownicy Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
6	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
7	SMART LIGHT ASSISTmaskowanie świateł drogowych Asystent toru jazdy Lane Assist

- Asystent wyjazdu z miejsca parkingowego
- System kontroli martwego pola
- SMART LIGHT ASSIST maskowanie świateł drogowych
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 9 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - Światła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 10 Zawieszenie aktywne DCC
 - Zawieszenie aktywne DCC
 - System wyboru profilu jazdy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Koło zapasowe + podnośnik - Podnośnik - Koło zapasowe	94
2	Lakier metalizowany	1 043
3	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych	148
4	Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane (dopłata) - Tapicerka ze skóry - Fotel kierowcy wentylowany - Fotel pasażera wentylowany	426
5	Wycieraczka szyby tylnej	74

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98W XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR V	5,0	52
Przednie prawe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98W XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR V	5,0	52
Tylne lewe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98W XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR V	4,0	66
Tylne prawe:	CONTINENTAL 235/45 R18 98W XL PREMIUM CONTACT 6 TL FR V	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu w zakresie badania na stacji kontroli pojazdów, krótkiej próby ruchowej oraz oceny powłoki lakierowej z pomiarem jej grubości przeprowadzono w dniu 04.09.2024 r. na Stacji Kontroli Pojazdów ATEST ul. Nasienna 2 w Pyskowicach.

Stwierdzono:

SILNIK: kompletny, uruchomiony, stwierdzono niewielki wyciek oleju. Serwisowany. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy.

- uruchomienie pojazdu: prawidłowe;
- praca na biegu jałowym: normalna.

UKŁAD NAPĘDOWY: sprawny, zmiana biegów prawidłowa.

UKŁAD HAMULCOWY: sprawny. Tarcze hamulcowe bez wyłobień obwodowych.

UKŁAD KIEROWNICZY: sprawny, bez nadmiernych luzów.

ZAWIESZENIE: sprawne, niewielkie naloty korozyjne na elementach układu zawieszenia.

PODWOZIE: kompletne, niewielkie naloty korozyjne na elementach układu wydechowego. NADWOZIE: poszycia elementów zewnętrznych wykazują ślady napraw blacharsko - lakierniczych (patrz arkusz pomiaru

grubości powłoki lakierowej).
Wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne nadwozia kompletne, sprawne. Wnętrze pojazdu czyste, zadbane, tapicerka fotela kierowcy w większym stopniu zużyta. Wad i usterek nie stwierdzono.

Podczas badania samochodu na stacji kontroli pojazdów nie stwierdzono usterek.

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (88 mies.)		81 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		1 785 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>		
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		3 107 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>		
KOREKTA ZA PRZEBIEG		- 17 640 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 126 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 113 042 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -20,35%.</i>		
KOREKTA ZA OGUMIENIE		- 323 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 6 904 PLN
W tym:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	[%]	Wart. [PLN]
	-5,0	-3 452
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
<i>W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli, brak zgodności odcieni lakieru elementów poszycia nadwozia.</i>		
Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (1)	-5,0	-3 452
<i>Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.</i>		
<i>Pojazd firmowy należący do floty Huta Łabędy S. A.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

61800 PLN


(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 11556,10 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

BIURO RZECZOWNICÓW
71-004 KATOWICE ul. M. Kopernika 12
tel/fax 71 23 12 013, 2017-001
NIP 634-011 71 212



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wycena określa indywidualną wartość rynkową pojazdu brutto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż ustalony w treści wyceny i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem, lub też ustalenie rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Wycena traci ważność jeżeli po badaniach diagnostycznych ujawnione zostaną niesprawności skutkujące koniecznością wymiany zespołów samochodu, lub koniecznością ich naprawy w szerokim zakresie.
8. Powyższe oszacowanie w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za cenę równą ustalonej wartości.
9. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów.
10. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego ograniczenia praw rzeczowych.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: OT 8480/24/1

z dnia: 2024/09/05

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie nr: 72400009

z dnia: 2024/08/23

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0257895

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8857L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wycena na podstawie pojazdu: SKODA Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d Laurin & Klement DSG sed4

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2018	05	88900	88900
2017	05	81800	81800
2016	05	75600	75600
2015	05	69900	69900

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (88 mies.) 81 800 PLN

Normatywny okres eksploatacji 88 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2017/12/20

Rzeczywisty okres eksploatacji 80 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 3 107 PLN po korekcie: 84 907 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2017.12-2018.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Koło zapasowe + podnośnik	1,00			0,29	0,38	94
	Podnośnik						
	Koło zapasowe						
2	Lakier metalizowany	0,50			1,78	0,69	1 043
3	Rolety p/słoneczne szyb tylnych bocznych	1,00			0,46	0,38	148
4	Tapicerka ze skóry + fotele przednie wentylowane (doplata)	1,00			1,32	0,38	426
	Tapicerka ze skóry						
	Fotel kierowcy wentylowany						
	Fotel pasażera wentylowany						
5	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			0,23	0,38	74

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 785 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 785 PLN po korekcie: 86 692 PLN

Przebieg normatywny	126 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	239 042 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 17 640 PLN po korekcie: 69 052 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-3 452
Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników (1)	-5,0	-3 452
KOREKTY RÓŻNE	- 6 904 PLN po korekcie:	62 148 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	898	52*	5					Prawe:	898	52*	5
Tylna					Lewe:	898	66*	4					Prawe:	898	66*	4
KOREKTA ZA OGUMIENIE										- 323 PLN po korekcie:		61 825 PLN				

UWAGI

Wycena sporządzona przez certyfikowanego rzeczoznawcę.
Certyfikat nr 716/23 z dnia 17.11.2023 r. wydany przez CENTRUM CERTYFIKACJI
RZECZOZANWCÓW SAMOCHODOWYCH

Analiza ofert rynkowych na portalach sprzedażowych pojazdów (otomoto.pl, allegro.pl, okx.pl) wykazała, że podobne pojazdy oferowane są na rynku wtórnym w kwotach 58 500-95 000 PLN brutto.
Cena zależna jest od przebiegu, wyposażenia i stanu pojazdu.
Poniżej zestawiono przykładowe oferty cenowe pojazdów (marka, model, rok produkcji, wersja, przebieg, cena):

- 1. Skoda Superb, 2017, L&K, 290 010 km, 58 500 PLN
- 2. Skoda Superb, 2017, L&K, 136 000 km, 88 900 PLN
- 3. Skoda Superb, 2016, L&K 4x4, 199 000 km, 79 900 PLN
- 4. Skoda Superb, 2017, L&K 4x4, 108 143 km, 95 900 PLN
- 5. Skoda Superb, 2017, L&K, 4x4, 195 000 km, 82 000 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	61 800 PLN
--	------------

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: OT 8480/24/1

z dnia: 2024/09/05

Wykonawca opinii : dr inż. Janusz Peszak

Zleceniodawca: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Zlec. pismo, znak: Zamówienie nr: 72400009

z dnia: 2024/08/23

Właściciel: Huta Łabędy Spółka Akcyjna

Adres: ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109 Gliwice

Dokument: dowód rej. seria: DR/BAT numer: 0257895

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017


Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8857L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: OT 8480/24/1

z dnia: 2024/09/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] IX-2024

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2017

Model: Superb III 2.0 TSI MR`15 E6d

Wersja: Laurin & Klement DSG

Nr rejestracyjny: ST 8857L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









